

## Konieczny remont

Prace inwestycyjne w nieruchomości WIL w Poznaniu przy al. Niepodległości 37 przekraczają półmetek. Ich charakter i zakres jest bardzo duży. Przykro nam, że wiele osób odwiedzających sekretariat jest narażonych na hałas, wszechobecny kurz czy też inne niedogodności. Jednak i w takich warunkach izba funkcjonuje na bieżąco, a zatrudnione w niej osoby pracują cały dzień...

Prace mają doprowadzić do przekształcenia siedziby izby w budynek użyteczności publicznej – obiekt biurowy z prawdziwego zdarzenia, który

zapewni komfort pracy i umożliwi sprawne załatwianie spraw interesantom. Założona zostanie nowa instalacja wodna i kanalizacyjna oraz elektryczna. Całkowicie zmieniono dach budynku. Ponadto wzmocniona została jego konstrukcja.

Również wiele ścian wewnętrznych wymagało przebudowy czy też wyburzenia i postawienia na nowo. Następnie wymiana okien, drzwi, podłóg. Racjonalność oraz wymogi prawne determinują stosowanie rozwiązań przeciwpożarowych, takich jak hydranty na poszczególnych kondygnacjach oraz drogi ewakuacyjne. No i na koniec wszystkie sprawy wykończeniowe, czyli malowanie. W trakcie prac nie zapomniano również o wyposażeniu zbioru rejestru lekarzy i praktyk lekarskich. Zakupione regały jezdne w lep-

szym stopniu pozwolą wykorzystać posiadane powierzchnie oraz wprowadzą udogodnienia logistyczne. Przygotowane zostaną ponadto sale o charakterze konferencyjnym, które pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie komisji i organów izby, a w przyszłości mają także pełnić funkcję integracyjną środowiska lekarskiego. Prowadząc roboty, nie zapomina się jednak o charakterze tego budynku, który został zbudowany przed 1939 r. Założeniem jest bowiem, aby pomimo docelowej biurowej funkcji tego obiektu pozostawić jak najwięcej elementów o charakterze zabytkowym, takich jak sztukaterie czy witraż. Powoduje to czasem wydłużenie niektórych prac, jednak ich ostateczny wynik będzie wart przeczekania okresu mniejszych lub większych trudności.

MAREK SAJ

